

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE  
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

JRCC TAHITI

le 20 novembre 2019



Destinataires : **Tous Médias**

Page 1 de 1

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

Centre de  
Coordination de  
Sauvetage  
Aéro maritime en  
Polynésie française

**Opération en cours pour porter assistance  
à un catamaran en détresse au Sud de Raivavae**

JRCC Tahiti  
BP 9420  
98715 Papeete CMP  
Téléphone : (689) 40 54 16 16  
Télécopie : (689) 40 42 39 15

Courriel :  
[contact@jrcc.pf](mailto:contact@jrcc.pf)

Site internet :  
[www.jrcc.pf](http://www.jrcc.pf)

Ce matin à 04h00, le JRCC a été informé que le catamaran français « Thétis », situé à environ 830 km au sud de Raivavae et dont l'équipage est composé de quatre personnes, était victime d'une voie d'eau sur une de ses coques, avec une mer agitée et des creux de 2 mètres.

Cet incident intervient dans la zone de responsabilité du JRCC Auckland (NZ), mais la coordination de l'opération est assurée par le JRCC Tahiti en raison de la proximité de la Polynésie française.

Contacté par le JRCC Tahiti, le skipper a indiqué qu'il essayait de colmater la brèche. Mais rapidement, il a sollicité assistance tout en se préparant à évacuer en urgence de son navire sur un radeau de survie.

Aussitôt, le centre de sauvetage a émis un message de détresse, reçu par le navire de recherche hydrographique US « Kilo Moana », situé à 200 milles dans le sud du catamaran.

Le « Kilo Moana » a immédiatement quitté sa zone de travail pour se diriger vers le voilier en détresse. Son arrivée est prévue demain matin.

Dans l'attente de l'arrivée du « Kilo Moana », le JRCC Tahiti effectue une surveillance du voilier par satellite et maintient un contact régulier avec l'équipage.



[www.jrcc.pf](http://www.jrcc.pf)