

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE  
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

JRCC TAHITI

Arue, le 19 février 2020



Destinataires : Tous Médias

Page 1 de 1

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

Centre de  
Coordination de  
Sauvetage  
Aéro maritime en  
Polynésie française

JRCC Tahiti  
BP 9420  
98715 Papeete CMP  
Téléphone : (689) 40 54 16 16  
Télécopie : (689) 40 42 39 15

Courriel :  
contact@jrcc.pf

Site internet :  
[www.jrcc.pf](http://www.jrcc.pf)

*Echouement d'un navire de pêche sur l'atoll d'Aratika*

Le lundi 17 février à 13h46, le navire de pêche Mereana 5, victime d'une voie d'eau, a alerté le JRCC Tahiti de son échouement au Nord Est de l'atoll d'Aratika dans les Tuamotu.

Informés par le JRCC, le maire et le policier municipal se sont aussitôt rendus sur place pour proposer leur assistance à l'équipage avec pour objectif de déséchouer le navire et d'éviter toute pollution. La position du navire sur le récif nécessitant un assèchement permanent ne permettait pas d'envisager une telle manœuvre. Le capitaine et son équipage sont donc restés à bord du navire pour la nuit afin de surveiller les opérations de pompage et de préserver le bateau.

Mardi 18 février, le Gardian de la marine nationale a effectué un vol de surveillance. Il n'a constaté aucune pollution autour du thonier. L'équipage a été ramené à terre pour passer la nuit en toute sécurité.

Par ailleurs, l'armateur a informé les autorités qu'une équipe d'experts se rendra dès aujourd'hui sur place pour évaluer la situation et envisager une opération de remise à flot du navire.



[www.jrcc.pf](http://www.jrcc.pf)